

Voorbeeld onderhoudsrapport

Preventief onderhoud split-airco — interventie 10/06/2026

KLANT	Brasserie De Linde BVBA Lindelaan 12, 2000 Antwerpen
INSTALLATIE	Daikin FTXM35 — split unit (zaal) Serienr. JP12345678 Locatie: bovenzaal
TECHNIEKER	D. Fage — F-gas Cat. I (BE-VG-2024-0042) Tijd ter plaatse: 1u35

UITGEVOERDE CONTROLES

Controle	Resultaat	Opmerking
Filters binnenunit	✓ Gereinigd	Stoffilter sterk vervuild — interval verkort naar 6 mnd aanbevolen.
Verdamperbatterij	✓ Gereinigd	Bio-reiniger, naspoeling.
Condensafvoer	✓ Doorgespoeld	Geen verstopping.
Condensatorbatterij (buiten)	✓ Gereinigd	Loofresten verwijderd.
Werkdruk koelmiddel R32	12,4 bar	Binnen tolerantie.
Lekdetectie elektronisch	✓ Geen lek	Conform F-gas verordening.
Stroomopname compressor	4,1 A	Nominaal 4,3 A.
Werkingstest koel-/verwarmingsmodus	✓ OK	ΔT lucht 11°C.

AANBEVELINGEN

- Filters laten reinigen na 6 maanden i.p.v. 12 (zaalgebruik genereert meer stof).
- Geen vervanging van onderdelen nodig op dit moment.
- Volgende preventieve beurt gepland: oktober 2026.

WETTELIJKE OPVOLGING

Toestel < 3 kg koelmiddel R32 — geen verplichte lekdetectiefrequentie, maar bij elke onderhoudsbeurt gecontroleerd. Logboek bijgewerkt in F-gas tool. Volgend rapport beschikbaar binnen 5 werkdagen na interventie.

Dit rapport is digitaal ondertekend door de techniek. Een tegensprekelijk bezoek kan aangevraagd worden binnen 14 dagen via info@briseon.be.